



DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva

Záchranná stanice živočichů Plzeň

Zábělská 75, 312 00 Plzeň

tel: 37 74 600 88

mobil: 777 145 960, 777 194 095

Pravidelná údržba a úklid objektů (okapů a střech) pod hnízdy čápa bílého

Teplá, Bochov KV

říjen 2007



Název projektu

**Pravidelná údržba a úklid objektů (okapů a střech) pod hnízdy čápa bílého
Teplá, Bochov KV říjen 2007**

Realizátor projektu

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - ochrana ptactva

Záchranná stanice živočichů Plzeň

Zábělská 75, 312 00 Plzeň

IČO: 45332690

Bankovní ústav: ČSOB a.s. Plzeň

Číslo účtu: 62 62 22 / 0300

Tel. 37 74 600 88 Mobil: 777 145 960

Realizační tým

Karel Makoň, Hana Robejšková, Luboš Šilhan.

Garant projektu za DES OP

Karel Makoň – předseda DES OP

Odborná spolupráce na projektu

Dr. Stanislav Beneda, Plzeň

Krajský koordinátor pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů bílých při ČSO

Hlavní investor (finanční podpora projektu)

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor životního prostředí

Finanční příspěvek 12.721,- Kč

Rozpočtová tabulka.

Datum:	Text:	Kč
21.10.07	Plošina 15m - pronájem	3 213,00 Kč
21.10.07	Doprava plošiny a lidí na akci 192 km/12,- Kč	2 304,00 Kč
21.10.07	Práce 7 hodin/3 lidé/ 250,- Kč	5 250,00 Kč
21.10.07	Elektrocentrála 1 den	500,00 Kč
21.10.07	Ostatní náklady (pomůcky, zpráva, zaměření)	1 454,00 Kč
Celkem		12 721,00 Kč

Cíl projektu

Zabezpečení pravidelné údržby a úklidu střech pod hnízdy čápa bílého na vybraných objektech. Cílem je vyčistit střechy, odstranit napadané větve, drny, vývržky. Zprůchodnit okapové žlaby a svody. Případně drobné opravy střešní krytiny.

Cílová lokalita – realizováno

Teplá (KV) – památkově chráněný objekt bývalého pivovaru.

Dne 21.10.07 bylo realizováno čištění střechy a okapů na budově bývalého pivovaru, kde je nově položená střešní krytina. Čištění bylo provedeno z plošiny (15m) tak, aby nebylo zbytečně stoupáno na nově položenou střechu a nedocházelo k namáhání střešní krytiny či okapových žlabů. V rámci úklidu byla na třech místech poopravena chybně ukotvená krytina a uvolněné střešní tašky vráceny na původní místo. Samotná střecha zejména v napojení tašek na obvod hranu komína (oplechování) vykazuje nedostatky v plynulosti napojení, takže jsou zde tašky pouze položeny, bez pevného ukotvení. Do budoucna lze předpokládat jejich postupné uvolnění a odpadání. Rovněž oplechování je ze slabého plechu, místy lepené na silikon, dle mého názoru dosti neodborně a neprofesionálně provedené! Osobně bych na tento stav upozornil majitele.

Bochov (KV) – kotelna u bytovek

21.10.07 pravidelná údržba a kontrola hnízdiště.

Zrealizováno vyčištění všech přilehlých střech i okapových žlabů, likvidace hnízdního materiálu.

Zpracoval: K. Makoň , DES OP

Přílohy: Fotodokumentace

Bochov (KV) – kotelna u bytovek



Teplá (KV) – památkově chráněný objekt bývalého pivovaru.



